

Link do produktu: <https://elektrone.pl/bezprzewodowa-ladowarka-indukcyjna-or-no-or-gm-9021-qi-v12-p-4198.html>

BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA INDUKCYJNA ORNO OR-GM-9021 Qi V1.2

Cena brutto	95,35 zł
Cena netto	77,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OR-GM-9021
Kod EAN	5908254820694
Producent	Orno
Kabel w zestawie	Tak

Opis produktu

Ładowarka indukcyjna ORNO OR-GM-9020/B umożliwia ładowanie urządzeń zgodnych ze standardem **Qi V1.2** (np. smartfonu, tabletu) bez konieczności podłączania ich za pomocą kabla. Posiada funkcję **automatycznego rozpoznawania** - rozpoczyna ładowanie natychmiast po podłączeniu zasilania i umieszczeniu odbiornika na środku powierzchni ładowania. W momencie oddalenia odbiornika - przechodzi w tryb czuwania.

Przeznaczona jest do montażu **wewnątrz pomieszczeń, poprzez wpuszczenie w blat o min. grubości 15 mm**. Urządzenie posiada przewód USB-A o długości ok. 1,5m do podłączenia zasilacza USB (brak w zestawie).

Montaż ładowarki

1. Przed instalacją urządzenia należy przygotować otwór montażowy w blacie o średnicy **Ø60mm**. Minimalna grubość blatu to **15 mm**.
2. Umieść ładowarkę w przygotowanym otworze. Pamiętaj o dystansie ładowania bezprzewodowego (<4 mm).
3. Umieść naklejkę na blacie w miejscu, pod którym została zainstalowana ładowarka.
4. Podłącz ładowarkę do zasilacza (brak w zestawie), a potem zasilacz do gniazda sieciowego.

Użytkowanie ładowarki

1. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz ładować posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
2. Umieść urządzenie na środku ładowarki i wyrównaj tak, by na jego ekranie pokazał się znak ładowania.
3. Odsunięcie urządzenia od ładowarki automatycznie przerywa proces ładowania, a ładowarka przechodzi w stan czuwania.

Specyfikacja techniczna:

- moc ładowania: max. 10W
- standard ładowania bezprzewodowego: Qi V1.2
- dystans ładowania bezprzewodowego: <4 mm
- montaż: wpuszczane w blat o grubości min. 15 mm
- długość przewodu: ok. 1,5m
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: 0-40 st. C
- napięcie zasilania: 5V DC / 2A
- wymiary otworu montażowego: Ø60 mm
- wymiary ładowarki: Ø60 x 10 mm

W zestawie:

- ładowarka indukcyjna ORNO OR-GM-9021 z przewodem 1,5m - 1 szt;
- naklejka do oznaczenia miejsca ładowania - 1 szt;
- instrukcja skrócona.